


Cliente	YPF	Fecha	24/10/2021 17:29:17
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHLSN-1178	Certificación	1.401
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



























Día 24 Mes 10 Año 21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039235

Yacimiento: CHLSN Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 1178

Equipo N°: / km: 119

Servicio solicitado por: /

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,30 HS	12,00 HS	3,30 HS	CARRETE
12,00 HS	13,00 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			5 ANCLAS
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

AYUDANTE

Proyano Marcelo
Korlan Kevin