




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Carlos Rodríguez DNI: 25476303

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Pozo: CHO 25

Yacimiento: CHO

Observaciones: 4 X OK