



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


04:33:57 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

04:33:57 p.m.




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: CHSN 108

Yacimiento: CHSN

Observaciones: PRUEBA DE 4 ANCLAJES TODOS OK