




# INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 5 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Jose Castillo DNI: 25725518

Operador 2: Luis Petrini DNI: 20196497

Pozo: chsn 114

Yacimiento: CHSN

Observaciones: PRUEBA DE 5 ANCLAJES TODOS OK