



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


12:31:57 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

12:31:57 p.m.




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: CHSN 115

Yacimiento: CHSN (OK)

Observaciones: ANCLAJE N°1 (NUEVO) N°2 APROBADO