


| | | | |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Cliente | YPF | Fecha | 21/02/2019 11:23:05 |
| Yacimiento | Chihuido Sierra Negra | | |
| Pozo | CHSN 117 | Certificación | 1.061 |
| Operario 1 | Choque, Ivan | | |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro | Cant. Anclajes | 4 |
| Vehículo | 102 | | |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

