


Cliente	YPF	Fecha	13/12/2021 9:59:24
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN 120	Certificación	1.523
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
13	12	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040107

Yacimiento: CHSN Cliente: YRF

Móvil: 102 Locación N° 120

Equipo N°: km: 50

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:30	10:00	1:30	Corrección
10:00	11:00	1:00	Prueba de fision
			4 ardores
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Ardores N° 2 no homologados

OPERADOR Ordóñez Jorge

AYUDANTE Mayra Morala

Firma Kompass srl

Firma autorizada

















