


Cliente	YPF	Fecha	29/10/2021 10:38:57
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN 169	Certificación	1.411
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO NO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE CEMENTADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE CEMENTADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE CEMENTADO APROBADO



A POZO: YPF.Nq.ChSN-169



















Día

Mes

Año

29

10

21



PARTE DE OPERACIONES

N° 039245

Yacimiento: CHSN

Cliente: YDF

Móvil: 102

Locación N° 189

Equipo N°:

km: 40

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:30	10:00	1:30	Cemento
10:00	11:00	1:00	Prueba de tensión
			4 ardores
			NO aprobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI

NO

Su opinión por el servicio brindado es:

EX

MB

B

R

M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Ardores NE 1 los 3 ardores se corren

* Ardores NE 2, 3 y 4 cementados ardores ok

OPERADOR

Ordaz Jorge

AYUDANTE

Meyra Marcela