


Cliente	YPF	Fecha	12/12/2021 16:16:24
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN 185	Certificación	1.522
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
12	12	21

PARTE DE OPERACIONES N° 040106Yacimiento: CMSV Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 185Equipo N°: km: 5

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
16:30	16:48	0:18	Concreto
16:45	17:45	1:00	Prueba de tensión
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Ordóñez Jorge

AYUDANTE

Mayans Marcela

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

**A POZO:
YPF.Nq.ChSN-185**















