



REALIZO:
LAUTARO ESPINOSA

Nombre del Documento
INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

APROBO:
MARCELO MEIER

ESTADO
CÓDIGO: RS-02
FECHA: 20/09/2012
REVISION: 00




Orden de Trabajo:


MOVIL 101 - KPW033

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO

03:20:14 p.m.




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) SI APTO




ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO

04:09:19 p.m.



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) SI APTO



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Luis Petrini DNI: 20196497

Pozo: CHSN 189

Yacimiento: CHSN

Observaciones: