





Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)



ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: CHSN 23

Yacimiento: CHSN

Observaciones: PRUEBA DE 4 ANCLAJES TODOS OK