






INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

MOVIL 103 - KPW033



Operador 1: Choque, Ivan 33740408

Operador 2: Quiles, Francisco 34420901

Pozo

234

Yacimiento

CHSN

Observaciones: