


|            |                       |                |                     |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                   | Fecha          | 22/07/2019 11:12:39 |
| Yacimiento | Chihuido Sierra Negra |                |                     |
| Pozo       | chsn 263              | Certificación  | 1.187               |
| Operario 1 | Choque, Ivan          |                |                     |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro       | Cant. Anclajes | 5                   |
| Vehículo   | 102                   |                |                     |


**Anclaje Nro.: 1**

Observaciones:




**Anclaje Nro.: 2**

Observaciones:




**Anclaje Nro.: 3**

Observaciones:



**Anclaje Nro.: 4**

Observaciones:



**Anclaje Nro.: 5**

Observaciones:

