


Cliente	YPF	Fecha	22/12/2021 16:55:00
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN 275	Certificación	1.546
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





Día

Mes

Año

22

12

21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040257

Yacimiento: CHSN Cliente:Móvil: 102 Locación N° 275Equipo N°: km: 600

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
<u>15:30</u>	<u>17:00</u>	<u>1:30</u>	<u>Conecho</u>
<u>17:00</u>	<u>18:00</u>	<u>1:00</u>	<u>Prueba de torsión</u>
			<u>5 anclas</u>
			<u>Aprobado</u>

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Orlando J. J.

AYUDANTE

Esperanza R. R.

Firma Kompas srl

Firma autorizada

YPF

YPF.Nq.ChSN-275









