


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Pozo: CHSN 289 (N/A)

Yacimiento: CHSN

Observaciones: *A. N° 1. QUEDÓ APROBADO PERO TIENE HILOS CORTADOS *A. N° 2 NO SE PUDO PROBAR POR DIFICULTAD EN EL ACCESO *A. N° 3 FALLÓ *A. N° 4 FALLÓ