





INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

MOVIL 103 - KPW033



Operador 1: Perez, Claudio 30480878

Operador 2: Choque, Ivan 33740408

Pozo

318

Yacimiento

CHSN

Observaciones:

ANCLAJE N 2 FUE PROBADO 2 VECES