


| | | | |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Cliente | YPF | Fecha | 12/05/2017 11:59:07 |
| Yacimiento | Chihuido Sierra Negra | | |
| Pozo | CHSN 373 | Certificación | 41 |
| Operario 1 | Choque, Ivan | | |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro | Cant. Anclajes | 4 |
| Vehículo | 102 | | |


Aclaje Nro.: 1

Observaciones:




Aclaje Nro.: 2

Observaciones:



Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones:

