





Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) NO APTO




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) -----



ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) -----



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) -----



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Luis Petrini DNI: 20196497

Observaciones: PRUEBA DE TENSION DE 1 ANCLAJE NO APROBADA

Pozo: CHSN 386

Yacimiento: CHSN