

Cliente	YPF	Fecha	26/09/2021 11:19:08
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN 418	Certificación	1.317
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Día	Mes	Año
26	09	21

PARTE DE OPERACIONES N° 038850

Yacimiento: CHSN Cliente: YPA

Móvil: Locación N° 413

Equipo N°: km:

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10:00	10:30	0:30	Corredor
10:30	12:00	1:30	Prueba de losa
			4 anclajes
			Aprobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando Jorge

AYUDANTE Yordan Leub

A POZO:
YPF.Nq.ChSN-418





MANPASS Servicios Especiales

Nº PROTOCOLO DE PRUEBA: _____

FECHA DE: _____

TEJIDO: _____

LOCACION: _____

VERIFICAR: ☐ SI ☐ NO

ANGULO: _____





PASS Servicios Especiales

N° PROY. 1000 DE PRUEBA

FECHA: 20/10/2020

TESTED: [initials]

LOCALIDAD: ANGLILO

TENS. [initials]

ANCLAJE [initials]

RIFICA [initials]

NO VERIFICA [initials]





MONOPRESS Servicio de Inspección Especial

W. PROJO W. PROJO

FECHA DE FECHA DE

ITINERARIO ITINERARIO

LOCALIDAD LOCALIDAD

PROYECTO PROYECTO

ANEXO ANEXO





PRO
Servicios Especiales

Nº PROTOCOLO DE PRUEBA: _____
FECHA DE TENSION T: _____
LOCALIDAD: _____
VERIFICACIÓN: ☐ SÍ ☐ NO
ANCILAJE: _____
ANGULO: _____