




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 5 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: CHSN 455

Yacimiento: CHSN

Observaciones: Sin grafico, sistema roto. Pozo APROBADO