



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


01:51:56 p.m.



45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)


01:58:28 p.m.



45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)


03:01:14 p.m.



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)

01:51:56 p.m.



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: CHSN 458

Yacimiento: CHSN

Observaciones: PRUEBA DE 4 ANCLAJE N/APROBADA
ANCLAJE N 2 N/APROBO