



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


02:53:25 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

02:53:25 p.m.




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: CHSN 482

Yacimiento: CHSN

Observaciones: