

Cliente	YPF	Fecha	05/11/2021 10:03:06
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN 448	Certificación	1.430
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Kevin, Yordan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO





Día	Mes	Año
05	11	2024

PARTE DE OPERACIONES

N° 039609

Yacimiento: CHSN Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 499

Equipo N° km: 40

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:30	09:00	1:30	Cemento
10:00	11:00	1:00	Prueba de JSS en
			4 arreglos
			aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Arreglo N° 2 y 4 arreglos

OPERADOR O. de la g. Jorge

AYUDANTE Rayan Y. de la

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

**A POZO:
YPF.Nq.ChSN-499**















