



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


02:16:54 p.m.



45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)


02:23:56 p.m.



45°


ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)

02:24:46 p.m.



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: CHSN 53

Yacimiento: CHSN

Observaciones: APROBADO.