


|            |                       |                |                     |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                   | Fecha          | 09/10/2020 11:05:37 |
| Yacimiento | Chihuido Sierra Negra |                |                     |
| Pozo       | CHSN 591              | Certificación  | 588                 |
| Operario 1 | Ordoñez, Jorge        |                |                     |
| Operario 2 | Fernandez, Walter     | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102                   |                |                     |


**Anclaje Nro.: 1**

Observaciones:




**Anclaje Nro.: 2**

Observaciones:



**Anclaje Nro.: 3**

Observaciones: NO APROBADO



**Anclaje Nro.: 4**

Observaciones:

