


|            |                       |                |                     |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                   | Fecha          | 10/09/2018 12:20:25 |
| Yacimiento | Chihuido Sierra Negra |                |                     |
| Pozo       | CHSN 634              | Certificación  | 759                 |
| Operario 1 | Choque, Ivan          |                |                     |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro       | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102                   |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

