



REALIZO:
LAUTARO ESPINOSA

Nombre del Documento
INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

APROBO:
MARCELO MEIER

ESTADO


CÓDIGO: RS-02
FECHA: 20/09/2012
REVISION: 00




Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) SI APTO



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: CHSN 71

Yacimiento: CHSN

Observaciones: