


Cliente	YPF	Fecha	16/04/2019 10:56:31
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN J6	Certificación	235
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: FALLO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

