


Cliente	YPF	Fecha	26/2/2022 11:12:04
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN-15	Certificación	192
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





FECHA

26 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 410 6

Equipo N°: _____ Km.: 5

Móvil: 102 Locación N°: CH5N - 15

Yacimiento: CH5N Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10:15	10:30	15	CARBETE
10:30	11:30	1H	PRUEBA DETENCIÓN S ANCLAJES
			(APROBADO)

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: MOYANO MARCELO

Ayudante: ESPINOLA ALDO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

**A POZO:
YPF.Nq.ChSN.x-15**

**Equipo con arranque
Automático**

Puede arrancar sin previo aviso

Antes de operar dar aviso a
Supervisión

















