


|            |                          |                |                    |
|------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Cliente    | YPF                      | Fecha          | 12/1/2022 15:13:58 |
| Yacimiento | Chihuido Sierra Negra    |                |                    |
| Pozo       | CHSN-198                 | Certificación  | 160                |
| Operario 1 | ESPINOLA, ALDO FEDEERICO |                |                    |
| Operario 2 | YORDAN, KEVIN            | Cant. Anclajes | 4                  |
| Vehículo   | 103                      |                |                    |


### Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




### Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




### Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



### Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



# YPF.Nq.ChSN-198





















|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 12  | 01  | 2022 |

PARTE DE OPERACIONES N° 040600

Yacimiento: CHSN Cliente: Y.P.F

Móvil: 103 Locación N° CHSN-198

Equipo N°: km: 90

Servicio solicitado por: .....

| DESDE | HASTA | TOTAL | OBSERVACIONES     |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 11:00 | 14:00 | 3 h   | CARRETEO          |
| 14:00 | 15:00 | 1 h   | Prueba de Tension |
|       |       |       | 4 Anclajes        |
|       |       |       | A PROBADO         |
|       |       |       |                   |

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☒ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☒ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

---

---

---

---

OPERADOR Espinola Aldo

AYUDANTE Ardoñes Jorge

Firma Kompass srl

Firma autorizada