

Cliente	YPF	Fecha	06/02/2022 11:08:25
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN-261	Certificación	1.632
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDERICO		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO





FECHA

06 02 2024

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040862

Equipo N°: _____ Km.: 52

Móvil: 102 Locación N°: CHSN -

Yacimiento: CHSN Cliente: Y P F

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09:00	10:30	1:30	CARRETEO
10:30	11:30	1 h	PRUEBA
			4 ANCLAYES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPÍNOLA ALDO

Ayudante: MOYANO MARCELO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

















