

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

67


Fecha de Emisión: 23/03/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Chihuido Sierra Negra	
POZO	CHSN-370	
LATITUD		
LONGITUD		
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00	
TENSIÓN DE REFERENCIA	7400	
ANCLAJES VERIFICADOS	1	
FECHA	23/03/2022	
HORA	10:03:00	
INTERNO		
PATRÓN		
MARCA		
MODELO		
Nº SERIE		
CERT CALIBRACIÓN		
FECHA VTO CAL		

Personal Interviniente

ESPINOLA, ALDO FEDERICO

MOYANO, MARCELO


Firma Kompass s.r.l.
Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario


Firma Operario

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 67

Fecha de Emisión: 23/03/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE		27,00	30,00	35,00	Apto	

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:





