


Cliente	YPF	Fecha	08/02/2022 18:16:31
Yacimiento	Chihuido Sierra Negra		
Pozo	CHSN 701	Certificación	1.642
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES

Nº 040872

Equipo N°: _____ Km.: _____

Móvil: 102 _____ Locación N°: CHS N - 701 _____

Yacimiento: CHS N _____ Cliente: YPF _____

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
19:20	20:20	1	PRUEBA DE TENSIÓN
			4 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: MOYANO MARCELO

Ayudante: ESPINOLA ALDO


Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada













Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner