




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: CHSN.23

Yacimiento: CHSN

Observaciones: ANCLAJE N°1 FALTANTE. ANC N° 2
NO PASO LA PRUEBA. ANC N°3 Y
N° 4 BIEN. PASARON.