




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: CHSN 302

Yacimiento: CHSN

Observaciones: ANCLAJES N° 2 Y N° 3 CON
DIFICIL ACCESO