



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

2003851978

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: CHSN408

Yacimiento: CHSN

Observaciones: Prueba de tensión de anclaje spooler