

Cliente	YPF	Fecha	25/09/2021 15:36:50
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHUS 166	Certificación	1.315
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



PARTE DE OPERACIONES N° 038534

Yacimiento: Chus Cliente: YAF

Móvil: 102 Locación N° 166

Equipo N°: km: 20

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
15:30	16:00	0:30	Coverter
16:00	17:00	1:00	Prueba de terreno
			4 oxidos
			Ardores

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordoz Jorge

AYUDANTE Yordan Benin

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

YPF.MdN.Chus- i166

















