


Cliente	YPF	Fecha	16/10/2020 10:40:25
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHUS 208	Certificación	598
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

