


Cliente	YPF	Fecha	13/01/2021 10:58:55
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	CHUS 257	Certificación	1.878
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

