


Cliente	YPF	Fecha	02/07/2020 12:44:33
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHUS 261	Certificación	500
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

