


Cliente	YPF	Fecha	16/12/2019 10:18:57
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	CHUS 274	Certificación	1.582
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	ORDOÑEZ, JORGE	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

