


Cliente	YPF	Fecha	19/02/2020 15:38:33
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	CHUS 275	Certificación	1.782
Operario 1	YORDAN, KEVIN		
Operario 2	ORDOÑEZ, JORGE	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

