


Cliente	YPF	Fecha	10/12/2021 13:34:00
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHUS 451	Certificación	1.515
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO























RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
10	12	2021

PARTE DE OPERACIONES N° 039999

Yacimiento: C Plus Cliente: YPPMóvil: 102 Locación N° 451Equipo N°: km: 70

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:30	13:30	2:00	Corte de Prueba de tensión
13:30	14:30	1:00	
			4 on delays
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando Jorge
AYUDANTE Marcelo

Firma Kompas srl

Firma autorizada

Imprenta ROSEDUMA - Fecha de Impresión: 29/09/2021 - N°39.501 al 40.250

ORIGINAL: Blanco / DUPLICADO: Color / TRIPLICADO:

Tiempo de Parada		SI	NO	
¿Conoce el tiempo neto de parado?				Cantidad de horas:
¿Encontró el equipo parado?				Fecha y hora de parada (*):
¿Puesta en disponibilidad?				Fecha y hora de PD (**):

(*) Solo si las conoce
(**) Puesta en disponibilidad

Lista de componentes planificados			
Pos	Componente	Denominación componente	
			Cant. Cant. Cons. UM