


Cliente	YPF	Fecha	10/01/2022 11:11:51
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHUS 569	Certificación	1.585
Operario 1	Yordan, Kevin		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO























Día	Mes	Año
30	01	2022

PARTE DE OPERACIONES N° 040597

Yacimiento: CHUS Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° CHUS-569

Equipo N°: km: 70 km

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09:00	11:00	2h	CARRETEO
11:00	12:00	1h	Prueba de Tension
			4 Anclajes
			A PROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☒ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☒ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR YORDAN KEVIN

AYUDANTE ESPÍOLA ALDO

Firma Kompass srl

Firma autorizada