

Cliente	YPF	Fecha	26/12/2021 13:34:00
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	CHUS 70	Certificación	1.552
Operario 1	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Operario 2	ESPINOLA ALDO		
Vehículo			

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

YPF.MdN.Chus-70



















RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
26	12	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040263

Yacimiento: CHUS

Cliente: YPF

Móvil: 103

Locación N° 70

Equipo N°

km: 74

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00 HS	10,30 HS	2,30 HS	CARRETERA
10,30 HS	11,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAJES
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX ☐MB ☐B ☐R ☐M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Miguel Angel Merced

AYUDANTE

Esteban Alfo

Firma Kompass srl

Firma autorizada