


Cliente	YPF	Fecha	28/01/2020 14:52:19
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	CHUS 712	Certificación	1.710
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

