


|            |                 |                |                     |
|------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF             | Fecha          | 24/08/2021 14:13:48 |
| Yacimiento | ZONA VARIAS     |                |                     |
| Pozo       | CHUS 76         | Certificación  | 1.239               |
| Operario 1 | MOYANO, MARCELO |                |                     |
| Operario 2 | Yordan, Kevin   | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102             |                |                     |


### Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




### Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

