


|            |                   |                |                     |
|------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF               | Fecha          | 22/10/2020 10:43:15 |
| Yacimiento | ZONA VARIAS       |                |                     |
| Pozo       | CHUS-17D          | Certificación  | 614                 |
| Operario 1 | Fernandez, Walter |                |                     |
| Operario 2 | Yordan, Kevin     | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102               |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

