

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

90

Fecha de Emisión: 13/07/2022

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ÁREA PRODUCCIÓN       | ZONAS VARIAS |
| POZO                  | CHUS-218     |
| LATITUD               |              |
| LONGITUD              |              |
| TENSIÓN MAX APLICADA  | 7.400,00     |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | API 4 G      |
| ANCLAJES VERIFICADOS  | 1            |
| FECHA                 | 12/07/2022   |
| HORA                  | 11:47:45     |
| INTERNO               |              |
| PATRÓN                |              |
| MARCA                 | IVECO        |
| MODELO                | DAILY 70C16  |
| Nº SERIE              |              |
| CERT CALIBRACIÓN      |              |
| FECHA VTO CAL         |              |

**Personal Interviniente**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| TOSI, ANGELO | MOYANO, MARCELO |
|--------------|-----------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Firma Operario

Firma Operario




# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 90

Fecha de Emisión: 13/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2          | NE          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS