


Cliente	YPF	Fecha	06/10/2021 14:47:42
Yacimiento	ZONA VARIAS	Certificación	1.340
Pozo	CHUS-313	Cant. Anclajes	4
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin		
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

YPF.MdN.Chus-313



CABLEADO
FIBRA OPTICA
SISTEMA









GRUPO
HORIZONTE
www.infra.com







Recurso Asignado				
Contratista	División	Familia	Identificación	Denominación
KOMPASS SRL			EAN_2320QG60_0162	182 - EAN_2320QG60_0162 Ensayo ancla

Clase Orden de Trabajo	EP30
------------------------	------

Ubicación Técnica		Equipo	
Código	RO-ELP-Y-CHA-BATCHA05-COLAUX02-CHUS313	Código	ISSCHUS313
Descripción	CHUS-313[00]A	Descripción	INST. SUBSUPERFICIE CHUS313
		Clase	SUBSUPERFICIE

Texto Ampliado del Aviso

Diagnóstico			
Origen	Parte objeto	Sintoma	Causa
Aviso	Zona / Instalación	No funciona	Causa Indeterminada
Analisis			101

Historial de intervenciones (últimas 3 ordenes)				
Fecha real	OT	Preventivo	Correctivo	Descripción orden de trabajo

Detalle de Operaciones a Ejecutar

IMPORTANTE: Antes de ejecutar una operación verifique que la operación anterior fue ejecutada
 TDV: Tiempos de viaje - TNR: Tiempo neto de reparación - TV: Tiempos varios - TR: Tiempo restante

Operación anterior	Recurso	Fecha Inicial Plan	Hora Inicial Plan
No hay operación anterior			

Operación 110 - Inspeccionar y ensayar anclajes				Programación 06.10.2021 08:00:00	
Fecha Inicial Real	Hora Inicial Real	Fecha Fin Real	Hora Fin Real		
06/10/2021	13,45 Hrs	06/10/2021	16,45 Hrs		
TDV (hs.)	TNR (hs.)	TV (hs.)	TP (hs.)	TR (hs.)	Cant. Serv / UM
1,30 Hrs	0,4 Hrs	-	-	-	4 x Pos 20

Tiempo de Parada	SI	NO	
¿ Conoce el tiempo neto de parado?			Cantidad de horas:
¿ Encontró el equipo parado?			Fecha y hora de parada (*):
¿ Puesta en disponibilidad?			Fecha y hora de PD (**):

(*) Solo si las conoce

(**) Puesta en disponibilidad

Lista de componentes planificados				
Pos	Componente	Denominación componente	Cant.	Cant. Cons. UM





Día: 06 Mes: 10 Año: 21

PARTE DE OPERACIONES N° 039201

Yacimiento: CHUS Cliente: YPF
 Móvil: 102 Locación N° 313
 Equipo N°: / km: 43

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13,45 HS	15,15 HS	1,30 HS	CARRETERO
15,15 HS	16,15 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSIÓN Y ANCLAJES APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

.....

OPERADOR Roberto Marcelo
 AYUDANTE Yerby Kevin

Firma Kompass srl

Firma autorizada


Operaciones			Ejecutó		
Op.	Sub.Op	Descripción Operación	S	N	NA

Puntos de medida				
Pto.Medida	Descripción Punto Medida	UM	Valor medido	Observaciones

Observaciones
- POS 20 x 4.

- Aspectos de seguridad a considerar**
- Antes de iniciar las actividades, revise los riesgos específicos de la actividad y asegúrese que los elementos de protección personal están disponibles y en condiciones.
 - Informar a los implicados en los trabajos el inicio y alcance de los mismos

Firma y aclaración responsables (IMPORTANTE: Sin la aclaración de la firma la orden de trabajo está sujeta a rechazo)



Ejecutante
(Servicio que ejecuta la actividad)

Esta orden de trabajo debe ser entregada por:

- EL EJECUTANTE al SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD en 1 día hábil posterior a la finalización de la ejecución.
- EL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD al OPERADOR SAP en 3 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución.

